

## Car History Report

Report ID:	5793005325
Data achiziției raportului:	11. 03. 2025 16:03:26
Valabil până la:	10. 04. 2025 16:03:26

Acest raport a fost creat în urma solicitării serviciului Car History operat de Cebia spol. s r.o. conform Termenilor și Condițiilor Generale valabile de utilizare a serviciului Car History. Utilizatorul are dreptul de utilizare a informațiilor furnizate în întregime numai pentru propriile necesități. Diseminarea sau modificarea ulterioară a acestora fără acordul operatorului este interzisă.

### 1. Datele de bază ale vehiculului



VIN  
KMHK581GFLU088388

Marca  
HYUNDAI

Combustibil  
electricitate

Model  
KONA

Performanță  
150 kW

Tipul vehiculului  
passenger

Data fabricației  
2020

**⚠️ AVERTIZARE: S-au găsit daune**


## 2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

### Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



### 3. Prezentare generală a istoriei

Data	Starea odometrului	Țara	Descriere	
2020	0 km		Vehicul fabricat	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"><p>Data fabricației: 2020</p><p>Fabricat pentru piața: Nu este disponibil</p><p>Postul de conducere: Nu este disponibil</p></div>				
iulie		 România	Înregistrare RAR	
2023	octombrie	39 500 km	 România	Inspekția tehnică
2024	iulie	 România	Daună	
2025	martie		Fotodocumentare	

### 4. Verificarea daunelor

#### S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Numărul înregistrării 1 / 1	
Data	07/2024
Țara	România
Valoarea daunelor	10 817 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție














**Avertisment:** Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspekție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspekție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

## 5. Controlul furturilor

**Nu este înregistrat drept furat**

**În bazele de date disponibile actualmente**

Datele comunicate au caracter informativ. Cebia nu este responsabilă de daunele suferite în urma utilizării datelor distribuite.

Sursa	La zi: 11. 03. 2025
 Olanda - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Cehia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Slovacia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Ungaria - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 România - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Slovenia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Italia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Ucraina - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Canada - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Suedia - Baza de date a companiilor de asigurare	NF - nu este înregistrat drept furat
 UE - Bazele de date private*	NF - nu este înregistrat drept furat

\* Bazele de date private de obicei permit oricui să introducă informații despre furt.

## 6. Verificare utilizare

**Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă**

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

## 7. Verificarea finanțării

### Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 11. 03. 2025
Cehia	NF - nu este înregistrat

## 8. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

### Notificări de rechemare găsite

**Notificări de rechemare** este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul [Car-recalls.eu](http://Car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de rechemare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / gearbox	01. 06. 2024	<a href="#">Mai multe informații</a>
electronic / EV/Hybrid	05. 11. 2023	<a href="#">Mai multe informații</a>
brakes / engine	01. 10. 2023	<a href="#">Mai multe informații</a>
engine / fuel	12. 11. 2022	<a href="#">Mai multe informații</a>
EV/Hybrid / fire	16. 07. 2021	<a href="#">Mai multe informații</a>
brakes / EV/Hybrid	24. 12. 2020	<a href="#">Mai multe informații</a>
EV/Hybrid / fire	22. 11. 2020	<a href="#">Mai multe informații</a>

## 9. Verificarea culorii vehiculului

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la culoarea vehiculului înmatriculat de producătorul vehiculului sau în timpul primei înmatriculări a vehiculului.

## 10. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	11. 03. 2025
Marcajul geamurilor	NU

## 11. Fotografii și anunțuri publicitare







În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.


Record 1/1

Fotografii

Data plasării anunțului

03.03.2025





Operatorul serviciului Car History - Cebia spol. s r.o. avertizează utilizatorii serviciului că informațiile au fost furnizate de partenerii operatorului fără posibilitatea de a verifica corectitudinea acestora. Toate informațiile sunt doar cu scop informativ.

Rezultatul inspecției vehiculului din cadrul Car History Report nu prevede garanția.