

Car History Report

Report ID: 4870070380

Data achiziției raportului: 17. 03. 2025 18:48:54

Valabil până la: 16. 04. 2025 18:48:54

Acest raport a fost creat în urma solicitării serviciului Car History operat de Cebia spol. s r.o. conform Termenilor și Condițiilor Generale valabile de utilizare a serviciului Car History. Utilizatorul are dreptul de utilizare a informațiilor furnizate în întregime numai pentru propriile necesități. Diseminarea sau modificarea ulterioară a acestora fără acordul operatorului este interzisă.

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
NMTBZ3BE70R072656

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
TOYOTA

Model
COROLLA

Tipul caroseriei
sedan/limuzină

Tipul vehiculului
passenger

Combustibil
benzină

Performanță
72 kW

Capacitatea motorului
1798 ccm

Data fabricației
23. 11. 2020

⚠ AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2020	noiembrie	0 km	Vehicul fabricat
	<p>Data fabricației: 23. 11. 2020 Vechimea vehiculului: 4 ani 3 luni Culoarea mașinii: Cod 040 Fabricat pentru piața: România Postul de conducere: partea stângă</p>		
	decembrie	 România	Înregistrare RAR
2021	martie	 România	Daună
	mai	 România	Inspekția tehnică
	august	15 500 km	 România Datelor odometrului
2022	ianuarie	29 500 km	 România Datelor odometrului
2023	februarie	50 500 km	 România Datelor odometrului
2024	februarie	 România	Daună
	mai	80 000 km	 România Inspekția tehnică
	noiembrie	101 500 km	 România Inspekția tehnică

4. Verificarea daunelor


S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Numărul înregistrării 1 / 2	
Data	03/2021
Țara	România
Valoarea daunelor	11 108 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Partea frontală din stânga, Partea stângă, Partea dreaptă, Partea stângă din spate, Partea frontală din dreapta



Numărul înregistrării 2 / 2	
Data	02/2024
Țara	România
Valoarea daunelor	10 478 RON
Tipul incidentului	Calculul costurilor de reparație
Locurile de pagubă înregistrate	Bara de protecție, Partea frontală din dreapta, Partea frontală din stânga













Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

În bazele de date disponibile actualmente

Datele comunicate au caracter informativ. Cebia nu este responsabilă de daunele suferite în urma utilizării datelor distribuite.

Sursa	La zi: 17. 03. 2025
 Olanda - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Cehia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Slovacia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Ungaria - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 România - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Slovenia - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Ucraina - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Canada - Poliție	NF - nu este înregistrat drept furat
 Suedia - Baza de date a companiilor de asigurare	NF - nu este înregistrat drept furat
 UE - Bazele de date private*	NF - nu este înregistrat drept furat

* Bazele de date private de obicei permit oricui să introducă informații despre furt.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 22. 03. 2025
Cehia	NF - nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Marca	Toyota
Numele modelului	Corolla
Model	Corolla - Sedan - 1.8L (HEV special) - CVT
Data fabricației	23.11.2020
Număr de uși	4
Număr de serie al motorului	W584429
Cod de culoare	040
Codul corpului	E
Bodywork	Sedan
Codul motorului	2ZR-FXE
Capacitatea motorului(l)	1,80
Performanță(kW)	72
Combustibil	Petrol
Cutia de viteze	CVT
Numărul de viteze	1
Țara	Rumunsko
ISO numele țării	Romania
Propulsie	2WD
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD
Tipul de vânzare	ZWE211L-DEXNBW

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	IsEu
Altele	IsHybrid
Altele	PackingMonth

Avertisment: În unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / electronic	09. 10. 2023	Mai multe informații
engine / fuel	05. 07. 2021	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Cod 040

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	17. 03. 2025
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Operatorul serviciului Car History - Cebia spol. s r.o. avertizează utilizatorii serviciului că informațiile au fost furnizate de partenerii operatorului fără posibilitatea de a verifica corectitudinea acestora. Toate informațiile sunt doar cu scop informativ.

Rezultatul inspecției vehiculului din cadrul Car History Report nu prevede garanția.